

Besiktningssprotokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 2009/40/EG)

Besiktningen är utförd i Sundbyberg-Rissne
VOLVO 945 1992

Vägmätarställning: 218107

Regnr: **PJP 530**

Chassinr: 945853N2028453

Diariernr: 0419 2011-02-18 08:04:22

Föregående besiktning: 0419 2010-04-02

Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):
CO 0,0 (4,5)

Bromsvärden:

Vänster fram	2,0	Höger fram	1,7
Vänster bak	1,0	Höger bak	1,0

BESIKTNINGSRESULTAT

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning
2011-02-18
BADL